

Procédure de Master Reset

Cette procédure vous permet de réinitialiser le GPS.

Attention : tous les paramètres par défaut seront rétablis et tous les menus passeront en anglais mais vous pourrez rétablir la traduction française.

Cette procédure s'applique aux modèles suivants : Forerunner 205 et 305

1. Eteignez-le
2. Maintenez appuyé le bouton MODE.



3. Tout en gardant ce bouton appuyé, pressez le bouton POWER jusqu'à ce que le GPS s'allume.



Dès que le GPS s'allume, vous pouvez relâcher les boutons.

4. Si la manipulation a fonctionné, une question apparaît à l'écran: "Conf. suppr. ttes données utilisateur ?" (Confirmer la suppression de toutes les données utilisateur ?)

Déplacez le curseur à l'aide des boutons HAUT ou BAS de manière à sélectionner "Oui" ou "Yes" et validez en appuyant sur le bouton ENTER.

Si le GPS démarre normalement au lieu de poser la question, la manipulation est à recommencer.

5. Pour rétablir les traductions françaises :

Accédez au menu principal

Sélectionnez le menu « SETTINGS », puis « GENERAL », puis « SYSTEM »

Dans le menu « System », sélectionnez « English » puis « Français »

Tous les menus sont maintenant en français